

Une partie du mur s'effondre

Désolation pour Georgette, elle ne pourra plus étendre sa lessive, entretenir son jardin, tondre sa pelouse, utiliser sa table d'été. À l'arrière de sa maison, l'immense mur de la propriété voisine s'est partiellement écroulé. Une première fois le 15 janvier puis à nouveau il y a quelques jours. Les gravas sont constitués de grosses pierres qui jonchent de plus en plus son terrain. Historiquement ce mur était presque deux fois plus haut. À l'arrière de celui-ci, étaient adossés plusieurs grands bâtiments. Ils étaient destinés à recevoir dans la partie supérieure du fourrage



La pelouse « empierrée ». Photo ER

et en dessous des écuries. L'élevage des chevaux était très important. Le régiment du 11e-Chasseurs à cheval de Vesoul en était leur principal client. Pusey est demeuré longtemps un village essentiellement tourné vers l'agriculture et l'élevage.